

Vida László

Feladó: Tóth Zoltán <toth.zoltan@zugloizrt.hu>
Küldve: 2017. január 31. 11:21
Címzett: vida.laszlo@zugloizrt.hu
Tárgy: Önk. rakt. Erzsébet kir.-né 5-7. sürgős
Mellékletek: erzsebet kir.-ne 5-7. onk.rakt.pdf

Kedves László !

Az Erzsébet kir.-né 5-7.-ben /Trófea étteremnél/

VAn egy nagy **Önkormányzati raktár** ! B épület- önálló épület

A vízművek jelezte hogy **NAGYON nagy a vízfogyasztás , csőtörés gyanú van. csatolva !**

Mivel valószínűleg fűtetlen a raktár KÉRJÜK nézzetek ott szét, mert **vélhetőleg folyik a víz valahol.**

Lakóknak -3 lakás - szóltam , ők nem találtak víz folyást. Trófeát értesítettem.

Kérjük megnézni Vízaknát, pincét ha van, mellékhelyiségeket is. Mellékvízmérőnél is nézzetek szét, ha van !

Köszönettel . Tóth Zoltán közös képviselő



FŐVÁROSI
VÍZMŰVEK

Léköltetés: 01.31.17
"Bogoly" 69 dcs 011

Zuglói Zrt.
Társasházkezelő Divízió
Budapest
Kerepesi út 78/B/I.
1144

Iktatószám: 200000277912

Ügyintéző: Czákó Anikó

Felhasználási hely: Budapest - XIV., Erzsébet királyné útja 7.

Tárgy: Tájékoztatás esetleges csősérülésről

Tisztelt Ügyfelünk!

Zuglói Városgazdálkodási Köszölgő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tkt. Kezelő oszt.	1864	Postázó
Érkezett	2017 JAN 30.	
Ikt. szám:	T/40-3/2017	

Társaságunk ezúton értesíti Önt, hogy a fent nevezett felhasználási helyen (gyári szám: 5000514) munkatársunk a 2017. január 9-én történt leolvasás során a megszokottnál nagyobb, 258 m³ fogyasztásra lett figyelmes. Ez a vízmérő utáni belső hálózaton lévő csősérülésből is adódhat, amely a kifizetendő vízdíj összegét jelentősen megnövelheti.

Az ingatlan belső hálózatának karbantartása, az esetleges meghibásodások javítása az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan egyéb jogcímen használójának a feladata.

Kérjük, hogy a további problémák elkerülésének érdekében mielőbb intézkedjen a belső hálózat kivizsgálásáról.

A hálózat legegyszerűbb ellenőrzési módja, ha egy megadott időben a közös használatú hálózatról 20-30 perces időtartamig nem veszi igénybe a szolgáltatást (ne nyisson vízcsapot, állítson le minden vízhasználatot kapcsolatos gépet, stb.) és ellenőrizze, hogy a mérőn található áramlást jelző kis csillagkerék forog-e.

Amennyiben az ellenőrzés során az áramlásjelző akkor is jelez, amikor nincs vízhasználat a belső hálózaton, nagy valószínűséggel megállapítható, hogy valahol a belső hálózaton, rejtett helyen szivárog a víz.

Figyelmébe ajánljuk VízPlusz szolgáltatásaink közül a vízvesztesség-felkutatást. A részletekről honlapunkon, a www.vizmuvek.hu oldalon tájékozódhat, a Fővárosi Vízművek / Lakossági-Ügyfelek / VízPlusz szolgáltatások / Csőtöréskeresés menüben.

VízPlusz kártyával rendelkező ügyfeleink 10%-os kedvezménnyel vehetik igénybe vízvesztesség-felkutatás szolgáltatásunkat. A VízPlusz szolgáltatásokról és a kártya igényléséről bővebben a www.vizpluszkartya.hu honlapon tájékozódhat.

Szíves együttműködését előre is köszönjük.

Budapest, 2017. január 23.

Tisztelettel

Fővárosi Vízművek Zrt.

Kérem ellenőrizni
a vízcukor-
pécit stb.

Kérem
Zuglói Városgazdálkodási Köszölgő Zrt.
Társasház-Kezelő Osztály
1148 Budapest, Kerepesi út 78/B.

Cím:	Budapest, XIV. ker. <u>Erzsébet kút</u> út, utca, tér, park, köz <u>7</u> házszám
	<u>3. épület</u> emelet <u>raktáreépület</u> ajtó
Dátum:	2017. év <u>02</u> hónap <u>01</u> napján óra perc

Ügyintéző	<u>Jabó Ferenc, Adam Tamás szerződött</u> <u>Diák</u>
Ügyfél	<u>Tóth Zoltán</u> közös képviselő

Tárgy: Épület átvezsgálása csőtörés miatt.

Megállapítások: Tóth Zoltán közös képviselő jelölte felénk, hogy a Vízművek a 2017. 01. 09.-i vízóra leolvasás során 258 m³-es kiugró vízfogyasztásra lett figyelmes az Erzsébet kút út 7. felújítási helyen lévő 5000514. számú központi vízórán. Ezen a címen található a Zuglói Zrt. jelenleg üres raktáreépülete is. Az épületet átvezgáltuk de csőtörésre, vízfolyásra utaló nyomat nem találtunk. A vizes blokkok el vannak zárva az épületnek van belső víz ellátása → gk: 416808 / 10 állása → 00070 m³ a mérőkerék nem forog. A telken található C épület társasházi épület. A fkt. 3. lakás tulajdonosa Liptási István (06/30/570-6411) a kivel közösen megtekintettük a terület 5000514. számú központi vízórát (Kocsibejáróval lévő aknában). A vízóra mérőkeréke nem forogott csak azért, hogy a fkt. 3. lakásban megvizsgálják a vizet.

Ügyintéző

Ügyfél

Ezenk alapján jelenleg a rendszert folyamatosan vízfolyás nincs.


145 Budapest, Pétervárad utca 11-17. Postacím: 1577 Budapest, Zugló 10 Pf 184
Ügyelet: 06 20 84 98-100 Telefon: 06 40 520 000 Web: www.zugloizrt.hu

Központi vízóra jelenlegi állása: → 00642 m³

1. Hőforrástér



2. Égő (Raktár) Belső mérő






3. Erőforrás






4. Ép. Társaság



Ersetzen 7 lies mktat



Ersetzt 7. lives paket



Erisebet 7 ires vakitday





Ersetzt 7. lives vakta




Enskild 7. laves msklar




Ernebet 7. līves vakstār









Ersetzt 7. lives vakt 4r

Erstedt 7 lives meter





Erstbet 7 lines lackt





Erzset 7. lines lakta

Ersatz f. lies verlegt




Ersetzt 7 lives rak-fm



Eirásbed 7. línes bakstair






Enselbet 7. ires vakalai

✓ KSP-04011 v12d1m



Erzsetzt 7. Victoria akura



Erzsébet királyné útja